

## Conectores P4 c/ Borne



Conector P4 c/ Borne permite você ter muito mais flexibilidade para estabelecer a forma de alimentação do seu projeto. Conecte os terminais da fonte de alimentação nos conectores com parafuso, e ligue a extremidade com plug p4 no equipamento que deseja alimentar.

### FS-278/FS-279

|                    |                                           |                    |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Modelo:</b>     | P4 Macho c/ Borne                         | BNC Fêmea c/ Borne |
| <b>Material:</b>   | Aço e PVC                                 |                    |
| <b>Condutor:</b>   | Cobre                                     |                    |
| <b>Impedância:</b> | 75 ohms                                   |                    |
| <b>USO:</b>        | Cabo de alimentação DCx                   |                    |
| <b>Instalação:</b> | Borne c/ parafuso ( não necessita solda ) |                    |
| <b>Peso:</b>       | 5                                         | 7                  |



DATA SHEET